

تغذية المعامل بالطاقة الكهربائية

مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت تنشأ الاكتشافات والاكتراعات في مجال الطاقة الكهربائية، وما أن مضت عقود ثلاثة من القرن المذكور حتى تم اكتشاف الظاهرة الأهم في علم الكهرباء ألا وهي ظاهرة التحريض المغناطيسي وبالتالي استطاع العلماء " اختراع آلة التحويل الكهربائي " والتي بدورها وبسببها تم نقل القدرة الكهربائية من مصدرها إلى أماكن يستعمل توليدها مسافات كبيرة جداً ، مما أدى إلى إيصال هذه القدرة الكهربائية إلى المعامل والمصانع الصناعية والتي بدورها يستعمل إمداد الأعمدة الهائلة - من البئر بالصناعات اللازمة ، لبقية الحال على التصنيع اليدوي وبوسائل قديمة .
ولكن نفهم عملية إمداد المعامل بالطاقة الكهربائية يجب أن نتناول بحث عدة محاور هامة نلخصها بالتالي :

* أنواع محطات التحويل الكهربائية

- لمحة عامة عن محطات التحويل الكهربائي .
- أنواع محطات التحويل الكهربائي .
- حالات العمل لمحطات التحويل الكهربائي .
- مخنيات الداء لمحطات التحويل الكهربائي .

* تركيب محطات التحويل الكهربائي ومعدات

- التجهيزات والأجهزة الكهربائي الأساسية والثانوية .
- محططات التوصيل الكهربائي ومكوناتها الرئيسية .
- الاحتياجات الذاتية .
- التأريض والحماية من الصواعق .

* عمل محطات التحويل الكهربائي ومعايرة تجهيزاتها

- شروط العمل المختلفة للتجهيزات الرئيسية .
- المعايرة والمراقبة وإرسال الإشارات .

* اختيار التجهيزات الكهربائية الأساسية والثانوية
ومبادئ تصميمها

- تنظيم التشغيل والتحميل .

- الصيانة والإصلاح .

- تصميم وتخطيط وتركيب التجهيزات الكهربائية .

* المتذكرة والمحاكاة لنظم التحويل الكهربائية

- المعادلات الرياضية لنظام التحويل .

- المخططات الصندوقية لنظام التحويل .

* أمثلة ومسائل وتطبيقات حاسوبية وعملية

- مسائل وأمثلة عن أداء محطات التحويل .

* أنواع محطات التحويل الكهربائية

- لمحة عامة :

إن النظام الكهربائي لشبكة النقل الكهربائي يتألف من :

١- نظام التوليد : وفيه يتم الحصول على القدرة الكهربائية من مجموعة التوليد في محطة التوليد وبطاقة نقل هي (25 KV) حيث يتم ذلك بربط محور عتلة المنوبة مع محور عتلة تدوير وذلك باستخدام القدرات المبردة في الطبيعة .

٢- نظام التوزيع والنقل : وعن طريقه يتم نقل القدرة الكهربائية المولدة من محطة التوليد وإرسالها عن طريق سيطات التوزيع إلى المعامل والمنازل الاقتصادية وإلى الأبنان في منزله أو عمله أو مكان راحته .

٣- نظام التحويل : تعتبر محطات تحويل الطاقة الكهربائية ملحة الوصل الحيوية والأهمية للنظام الكهربائي برسته والذي سيكون محور هذه المادة العلمية في هذا الفصل ، حيث تربط هذه المحطات الرئيسة بين محطات توليد الطاقة الكهربائية المختلفة وبين مراكز الأحمال . وبسبب وجود محطات توليد الطاقة (Power Plant) في مواقع بعيدة عن مراكز الأحمال حيث تتواجد هذه المحطات قرب مصادر الطاقة مثل البرول والغاز وكذلك مصادر المياه فيطلب إنشاء محطات تحويل لرفع الفولطية وخطوط نقل لنقل الطاقة المولدة للمستهلكين (منازل - مدارس - مجلات - الخ) وهذا يتطلب أيضاً إنشاء محطات تحويل لخفض الفولطية وتوزيعها في شبكات كهربائية قريبة من منطقة الأحمال .

- دور محطات التحويل في النظام الكهربائي :

- 1 - رفع فولتية خطوط النقل المربوطة مع محطات التوليد .
- 2 - ربط محطات التوليد مع النظام الكهربائي .
- 3 - تخفيض فولتية النظام الكهربائي من أجل توزيعها في كابلات وخطوط نقل مسددة الفولتية .
- 4 - تنظيم فولتية خطوط النقل بواسطة مبدل الفولتية على عمل .
- 5 - تحسين معامل القدرة بواسطة الموائعات (Capacitor Banks) .
- 6 - تحسين الفولتية بواسطة المحاثات (Reactors) .
- 7 - إغلاق وفتح خطوط النقل والطابلات .
- 8 - تحتوي على الحماية الخاصة للمولدات والمحولات والخطوط والمعدات .
- 9 - تنظيم وحجز مقدار القدرة المنقولة بالنظام وكذلك إطفاء الأعطال حسب أهميتها في حالة حدوث نقص بتوليد الطاقة .

- أنواع محطات التحويل الكهربائية :

يوجد عدة أنواع لمحطات التحويل الكهربائي وذلك على النحو الآتي :

- 1 - حسب طبيعة عملها .
 - 2 - من حيث التركيب .
 - 3 - من حيث تركيب القضبان العمودية .
 - 4 - محطات تحويل على نظام One and half CB Substations
- هذه الأنواع المذكورة أعلاه توجد على فخر واسع في العالم وفي بلادنا توجد مثل تلك الأنواع ولكن بالبنية النوعية الأخرى لا توجد كل أمثلتهما في محطات التحويل ، ونستأنس بها بشكل منفصل لاحقاً .

1 - محطات التحويل حسب طبيعة عملها :

تقسم محطات التحويل حسب طبيعة عملها إلى الآتي :

- محطات رفع فولتية (Step up) وهذه المحطات تكون متوالية في محطات التوليد .
- محطات النقل حيث تقوم هذه المحطات بتحويل الفولتية العالية

إلى فولتيات أقل (Step down) من أجل توزيعها على الشبكات
مثال على ذلك محطة تحويل قحمان (230 KV / 20/66).

- محطات تحويل لتوزيع الكهرباء الرئيسية ودورها تقوم على تحويل
الفولتية العالية إلى فولتية متوسطة لتغذية الأعمال الكبرى
وخطوط تغذية محطات توزيع الكهرباء (20/66 KV / 6/20).
- محطات فرعية (خزانات) كما في الأحبار، حيث تقوم هذه
المحطات بتحويل الفولتية المتوسطة إلى فولتية المشترك
(20 KV / 0.38).

2- محطات التحويل من حيث التركيب :

نقسم هذا النوع من المحطات إلى الأنواع الآتية :

- محطات تحويل خارجية (Air insulated Switchgear) ، حيث
تكون جميع المعدات للمحطة من النوع الخارجي (Outdoor type) وتشمل جميع
المعدات الخاصة بالفولتيات (20 ، 66 ، 230 ، 400 كيلوفولت) وتركب
جميع هذه المعدات في الساحة الخارجية للمحطة ماعدا معدات التحكم والحماية
(Control & Protection Equipments) تركيب في مبنى التحكم للمحطة (- Control Building)
، كذلك يوجد بعض محطات التحويل الخارجية تكون معدات الجهد
المتوسط مركبة داخل مبنى التحكم الخاص بالمحطة (Indoor Switchgear).
- محطات تحويل داخلية (Indoor Substations) يحوي هذا النوع
من المحطات على معدات مركبة داخل مبنى المحطة حيث تكونه القواطع
الكهربائية للفولتيات العالية من النوع المغلف بالطقس والمعزول
(Gas insulated Switchgear) بغاز سداسي فلوريد الكبريت (SF_6) ،
أما قواطع الصنف المتوسط (MV Switchgear) فتكون من النوع الداخلي أو
من النوع المغلف بالطقس والمعزول بغاز سداسي فلوريد الكبريت (SF_6).

3- محطات التحويل من حيث تركيب القضبان العمومية :

تتوفر عالمياً أنوع كثيرة من هذه الأسطوانات ومنها :

- محطات تحويل بدون قضبان عمومية (Substation without BUS bars)
أي أنه خطوط النقل تكون موصولة بشكل مباشر على محولات القدرة وهذا النوع يكون

قليل التكلفة لكن يكثر ذو اعتمادية قليلة (مرونة - صفانة).

- محطات تحويل أحادية القضبان (Single Bus bar substation) هذا النوع يعتبر ذو اعتمادية أكثر من المحطات السابقة ، حيث يمكن في حالة مزور خط تبقى المحولات عاملة ، وفي حالة مزور محول تبقى الخطوط عاملة .

أما في حالة حدوث عطل على القضبان العنصرية يؤدي إلى إطفاء جميع المعدات الرابطة عام هذه الحجة من القضبان من خطوط ومحولات .

- محطات تحويل أحادية القضبان مع فاصل القضبان (Single Busbar -

Substations with BS) من حيث الاعتمادية تعتبر أكثر اعتمادية من المحطات أحادية القضبان ، حيث يمكن في حالة مزور خط تبقى المحولات عاملة وفي حال مزور محول تبقى الخطوط عاملة

- محطات تحويل ذات القضبان المزدوجة (مع توفر فاصل قضبان و دامج قضبان)

(Double Busbar Substations with BS & BC) تعتبر هذه المحطات ذات اعتمادية عالية

ولكن تكلفتها أعلى حيث تحتوي على هيكل فولاذية وعوارل ومعدات خارجية من قوائم يدوية وغيرها أكثر من المحطات ذات الأحادية القضبان ، حيث ممتاز بمجالي:
٢- إمكانية ربط الخطوط والمحولات على أي مزور من أجزاء القضبان الذرية .
٣- يمكن نقل الذمال بين أجزاء القضبان بدون أي إطفاءات وسببولة برجمة أعمال الصيانة .

د- يمكن للمحطة الحمل كنظام أحادي القضبان أو مزدوج القضبان .

- محطات تحويل ذات القضبان المزدوجة ((مع توفر دامج قضبان)

Double Busbar Substations with BC (BUS COUPLER) من حيث التركيب تشبه المحطات ذات القضبان المزدوجة ، ولكن لا يتوفر فيها فاصل القضبان وهذا ما يقلل اعتماديتها .

- محطات تحويل ذات مزيج من القضبان (Mixed Busbar - Substations) هذه المحطات مزيج من المحطات السابقة ولكن

اعتماديتها قليلة نسبياً كما في بعض الأنواع السابقة .

4 - محطات تحويل على نظام One and half CB Substations :

يحتل هذا النظام في محطات تحويل الفولطية (400 KV) وتكون
اعتماديتها عالية جداً أعلى من ذات القصبان المترددة ولكن تكلفتها
عالية جداً حيث يكون مخصص لكل دائرة قاطع آلي ودفن أي
ثلاث قواطع آلية لكل دارتين وتكون تكلفة أجهزة الحماية
عالية جداً لوجود هياكل إضافية غير المتوفرة في المحطات
العادية، ويتضح مما ذكر أعلاه أنه اختيار نوع القصبان لذي
محطة تحويل يعتمد على أهمية المحطة وموقعها وكيفية التوسع
في المستقبل ومثال على ذلك محطة تحويل (400/66/20 KV) .
- حالات العمل لمحطات التحويل الكهربائية ومغنيات أدارتها:

إن المحطات المنتجة لتحويل الكهرباء تؤدي عملها بالاعتماد على أهم عناصرها
أولها هو الجول ، وبالتالي سيكون أداء تحويل معتمداً على استطاعته التي
صممت بالاعتماد على دراسة مخفي استمرار الحمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري
أو حتى السنوي .
إنه محولات الاستطاعة المستخدمة في محطات القوى الكهربائية (محطات التوليد)
أو في محطات التقريب إما أنه تكون أحادية الطور single phase أو
ثلاثية الطور Three Phase . وفي الوقت الأخير (أي منذ عدة عقود)
استخدام المحولات ذات الملفات المتصلة في جهة الجهد المنخفض .
في محطات التحويل تجهز المحولات بأجهزة تنظيم الجهد ، عندما تكون الأفرع في جهة
التوتر العالي ، أما في المحولات الناحية فإن ذلك يكون في جهة الجهد المنخفض ،
يبين الجهد ول (1-1) محولات تنظيم الجهد في المحولات .
وتستخدم المحولات التي لا تحتوي على تنظيم للجهد إما للحمل في مجموعة واحدة
مع المحولات مباشرة حيث أنه تنظيم الجهد في هذه الحالة يتم عنه طريق
المولد أو في مجموعة تحتوي على أجهزة خاصة لتنظيم الجهد ، أما في الحمل
الزائد فيجمع به للمحولات في الحالات التالية :

إذا كان الجهد على لفات المحول لا يزيد عن الجهد الاعتيادي فإنه
يسمح بزيادة التحميل بالتيار إلى 5% وذلك لكل لفه على حدة .

نوع المحول		خافض	رافع
استخدم أفرع التنظيم	تنظيم تحت الحمل	تفسير أفرع المنفات بدون ترميز (بدون حمل)	تفسير أفرع المنفات بدون ترميز (بدون حمل)
اللفات عالية الجهد	$10 \pm 8 \cdot 1,25\%$ للمحولات أقل من 10MVA / $10 \pm 8 \cdot 1,5\%$ $20 \pm 6 \cdot 1,5\%$ للمحولات أقل من 10MVA / $20 \pm 8 \cdot 1,5\%$ $35 \pm 6 \cdot 1,5\%$ $36,75 \pm 8 \cdot 1,5\%$ $110 \pm 4 \cdot 2,5\%$ $115 \pm 9 \cdot 1,78\%$ $158 \pm 8 \cdot 1,5\%$ $230 \pm 8 \cdot 1,5\%$ $230 \pm 10 \cdot 1,2\%$ $230 \pm (6-8) \cdot 1,2\%$ $300 \pm (6-8) \cdot 1,5\%$	$10 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $20 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $35 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $110 \pm 2 \cdot 2,5\%$	$38,5 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $121 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $165 \pm 2 \cdot 2,5\%$ $242 \pm 2 \cdot 2,5\%$
اللفات متوسطة الجهد	$115 \pm 6 \cdot 2\%$ $121 \pm 6 \cdot 2\%$ $110 \pm 10 \cdot 1,2\%$ $165 \pm 12\%$ $230 \pm 12\%$ $347 \pm 12\%$	$38,5 \pm 2 \cdot 2,5\%$	$38,5 \pm 2 \cdot 2,5\%$
اللفات منخفضة الجهد	$11 \pm 10 \cdot 1,5\%$ $11 \pm 8 \cdot 1,5\%$		

جدول (1-1) - 8 -

إن قيمة زيادة التحميل النظامي في فترات النهار تعتمد على درجة حرارة الجو المحيط وعلى مخني الحمل اليومي وطريقة تبريد المحول .
يسمح للهولات مثلاً بزيادة عظمى في التحميل المنتظم قدرها 15% وذلك عند درجة حرارة جو محيط تصل إلى (50 م) ولفترة زمنية تصل إلى الساعة ، أما إذا كانت مدة استقرار الحمل الأعظمي بين (4/7 - 2) فإنه قيم التحميل الزائد المسموح به هي كما في الجدول (1-2) :

الفصل	شتاء	صيفاً
درجة حرارة الهواء	حتى 5 م	من (5 - 15) م
زيادة التحميل المسموح به %	1,35 - 1,45	1,2 - 1,3

جدول (1-2)

وفي محطات التحويل في شبكات التوزيع (التفرع) والتي تقضي الأحمال ذات مخني هل ثابت تقريباً فإنه القيم المسموح بها لتحميل الزائد للمحول تقع في الحدود المذكورة في الجدول (1-3) :

الفصل	شتاء	صيفاً
درجة حرارة الهواء	حتى 5 م	من (5 - 15) م
زيادة التحميل المسموح به %	1,15 - 1,2	حتى 1,05

جدول (1-3)

وإذا كانت القيمة العظمى في مخني الحمل صيفاً أقل من الاستطاعة العظمى للمحول فإنه يمكن السماح في الشتاء بزيادة تحميل المحول بنسبة 1% عن كل انخفاض تحميل في الصيف قدره 1% ، ولكن بشرط أنه لا يتجاوز هذه الزيادة 5% ويجب لا يزيد تحميل المحول إذا انخفضت الحالات الثلاثة 50% .

وفي حالات الأعطال يسمح لمحوّل الزيت بزيادة التيار فيها فوق القيمة الاعتيادية وذلك بفضل النظر مع نوع البريد ودرجة حرارة الوسط، والجدره (1-4) يبين ذلك:

زيادة الحمل بالتيار %	30	45	60	75	100	200
استمرار الحمل الزائد بالقيمة	120	80	45	20	10	45

جدول (1 - 4)

أنواع تحميل المحولات:

يمكن استخدام المحول ثلاثي الطور بثلاثة محولات أحادية الطور وأنواع التوصيل الشائعة بالنسبة للمحولات هي:

- أ - وصلة نجى مثلي Δ/Δ
- ب - وصلة مثلي مثلي Δ/Δ
- ج - وصلة نجى نجى Δ/Δ
- د - وصلة مثلي نجى Δ/Δ

فالتوصيلة المثلثية تستخدم من أجل الحالات التي يكون فيها

التوتر صغيراً والتيار كبيراً ، ذلك لأن توتر الخط هو نفسه توتر الطور أما تيار الخط فإنه يساوي تيار الطور مضروباً بـ $(\sqrt{3})$.

أما إذا كان التوتر كبيراً وتيار الخط صغيراً ، تستخدم التوصيلة النجمية لأنه في هذه الحالة يكون تيار الخط يساوي تيار الطور بينما توتر الخط يساوي توتر الطور مضروباً بـ $(\sqrt{3})$ ، وهذا ففي التوصيلة النجمية يمكن تأمين عزل ملفات المحول عند جهد منخفض.

أما التوصيلة النجمية المثلثية فتشمل لامطاسة استخدام الحيازي فيها ويكون التوصيل النجى فيها في الجانب الثانوي .

عند مقارنة التوصيلة Δ/Δ مع Δ/Δ يجب الإشارة إلى النقاط التالية:

1- إن الجهد النسبي للتوصيلة Δ/Δ يحدد كلية خواص دائرة المحولة والدائرة الخارجية، كما أن تقسيم التيار يعتمد على الخواص الداخلية للمحولة، ويكون تقسيم الحمل مثالياً فقط في المحولات ذات المفاعلات المتساوية. أما في التوصيلة Δ/Δ فإن تقسيم الحمل يكون متقارباً عن خواص المحولات ولا يعتمد على اختلاف هذه الخصائص. وتقسيم الحمل المتزن الثلاثي الطور بين الأطوار بالتساوي في هذه الحالة دون النظر إلى عدم تساوي المفاعلات. ويلاحظ أن اختلاف نسب التوتر في حالة المحولات الموصلة بشكل Δ/Δ حيث أن هناك تياراً كبيراً سري في كل من الملفات العالية التوتر والملفات منخفضة التوتر إذا لم تكن كل الأطوار متساوية. أما في المحولات ذات التوصيلة Δ/Δ فهي غير حساسة بالنسبة لاختلاف نسب التوتر.

2- في حالة الأعطال تحمل المحولات الموصلة على شكل Δ/Δ بمعنى أنه لو حصل أي عطل في أحد الأطوار فإن المحول يبقى في الدارة موصولاً على مثلث مفتوح بحيث يمكن استخدام مصدر التغذية الثلاثي الطور غير أنه نسبة المحول تنطبق إلى 86,6% من نسبة الوحدتين العاملتين أو إلى 57,7% من نسبة الوحدات الثلاثة العاملة، وبالنسبة لوحدتين محولتين موصولتين بشكل Δ مفتوحة وتغذيان حملاً معيناً يمكن صناعة وحدة ثالثة ومن ثم إتمام عملية التوصيل على شكل Δ وذلك لتغذية حمل أكبر في الشبكة. أما في حالة التوصيل Δ/Δ فإنه يحصل أي عطل على أحد الأطوار يمكن أنه يؤدي إلى خطر كبير فالر فصل المحول عن مصدر التغذية.

أما عن حالة توصيل (Δ/Δ) أنه يحصل عدم اتزان الجاري لعدة أسباب نذكر منها:

1- من الفرق بين تيارات منطقة الدوائر المختلفة للمحولة والتي تحدث بسبب الفرق في عناصر الدارة المتشابهة الناتجة عن خطأ في تركيب المحول.

2- نتيجة لعدم اتزان الحمل ، عندها لا تقع نقطة الحيازي الفيزيائية في مركز مثلث الجهد بل يمكن ان تكون عند أي نقطة اعتبارية .
وسوف هذه النقطة يتأثر بصورها كبيرة بخواص الحمل وحالات الدارة الخارجية .

ويجب ان نلاحظ انه بالسعي لتوصيلية Δ يمكن للتوازي الثالث أن يمر وهذا ما يسمع بكثافة فطين أكبر وبالتالي زيادة في فتحة الجهد المتولد ، بحيث يمكن ان يصل هذه الزيادة في بعض الحالات الى (50%) فوق القيمة العادية .

وفي حالات التوصيلات Δ/Δ ، Δ/Δ ، يؤدي وجود التوصيلية Δ الى إهمال جهود التوافقيات الثلاثية المرافقة للتوصيلية Δ ، وبالتالي تؤدي الى اتزان الحيازي . كما أن وجود التوصيلية Δ يعمل على توزيع الحمل بين الدوائر بشكل لا يعتمد على المفاعلات وبذلك فإنه المحولات التي لها مفاعلات مختلفة يمكن ان توصل بشكل Δ/Δ .

* معدات محطات التحويل الكهربائية وتركيبها:

- التجهيزات والأجهزة الكهربائية الرئيسية والثانوية:

تتألف محطات التحويل الكهربائي من معدات وتجهيزات رئيسية وأخرى ثانوية، أما التجهيزات الرئيسية فهي:

- أولاً - المحولات .
- ثانياً - القواطع الآلية .
- ثالثاً - المستعزلات .
- رابعاً - محولات التيار والفولتية .
- خامساً - مازدقات الصواعق .
- سادساً - النواقل .


وسنتناول في هذا المحور كل منها بشيء من التفصيل .
أولاً - المحولات الرئيسية (Transformers) :

المحولات الكهربائية هي أجهزة كهرومغناطيسية استاتيكية، تقوم بتحويل الجهد والتيار الكهربائي من مستوى معين إلى مستوى آخر، تحتوي المحولات ملفين على الأقل متشابكين مغناطيسياً ومتقرنين ميكانيكياً، نسي الملف المتوصل مع الشبكة بالملف الأول، والملف الثاني بالملف الثانوي (يكون موصولاً إما مع خط نقل أو مع المستهلك).


أنواع أمبام المحولات: يوجد لحجم المحولات نوعان :

أ- النوع الأول وفيه يكون الجزء الفعال مربوط مع القطب العلوي كما هو موضح بالشكل (1-2) ولذلك عند القيام بأعمال صيانة للمحول نحتاج لفك الجسم بأكمله (نحتاج لرافعة ذات قدرة كبيرة) ولكن لا نحتاج لتفريغ الزيت بشكل كامل من جسم المحول .

ب- النوع الثاني وفيه يتم ربط الجزء الفعال مع قاعدة المحول، لذلك في حالة القيام بالصيانة للمحول لا نحتاج لرافعة عالية القدرة ولكن نحتاج لتفريغ الزيت من المحول بشكل كامل وهذا ما يوضحه الشكل (2-2).



الشكل رقم (2-1)



الشكل رقم (2-2)

أنظمة التبريد للمحولات : Cooling systems

يوجد عدة أنظمة لتبريد المحولات وهي :

١- ONAN : (Oil Natural & Air Natural)

في هذا النظام يكون التبريد بواسطة الزيت والهواء بشكل طبيعي حيث تصعد الزيت الحامي إلى أعلى المحول وبالتالي للمفاتيح والزيت البارد إلى أسفل المحول من المفاتيح وهذه خاصية طبيعية بالزيت . كما أنه التبريد بواسطة الهواء يتم أرضياً بشكل طبيعي حيث يتم تبريد الزيت في المفاتيح بواسطة الهواء الطبيعي .

٢- ONAF : (Oil Natural & Air Forced)

نفس الآلية السابقة ولكن الهواء يتم بواسطة مراوح مركبة على المفاتيح .

٣- OFAF : (Oil Forced & Air Forced)

يتم التبريد في هذه الطريقة بواسطة ضخ الزيت إلى أنابيب التبريد بواسطة مضخات مركبة على الأنابيب ، والهواء بواسطة مراوح .

أنواع قلب الملفات :

يوجد نوعان من أنواع قلب الملفات للمحولات :

١- النوع الأول (Core Type) :

حيث يتم لف الملفات بشكل أسطواني عامودي حول قلب الحديدي .
يبين الشكل (3 - 2) هذا النوع .

٢- النوع الثاني (Shell Type) :


حيث تكون الملفات أسطوانية ولكن بشكل أفقي واسطوي (4 - 2)
يبين مقطعاً علوياً لهذا النوع .

ثانياً - القواطع الآلية (CIRCUIT BREAKERS) :

تعد القاطعة الكهربائية من أكثر الأجهزة الكهربائية استعمالاً في نظم القدرة الكهربائية ، وهي جهاز مصمم لإغلاق دائرة كهربائية ما ولتفريق



الشكل رقم (3 - 2)



الشكل رقم (4 - 2)

التيار في هذه الدارة وكذلك لقطع الدارة وفضلها عن التوت الكهربائي بواسطة فتح تماسات متحركة أو إغلاقها ، وذلك في شروط العمل والتيارات النظامية أو في ظروف العمل والتيارات غير النظامية عند حدوث الأعطال وظهور تيارات العصر ، أما غاصة القدر الكهربائي فإنها تعمل في نظم القدرة الكهربائية وفي شبكات التوتر العالي والتوتر المنخفض التي يزيد توتر عملها على (1000V) حسب تعريف الهيئة العالمية للكهرباء (IEC) . إن الكهربي من الصوامع والآلات المستخدمة في محطات التحويل هو اطفاء الشرارة التي تحدث عند عمل القاطم في الحارات العارية وفي حالات حدوث عطل .
يتكون القاطم من الأجزاء التالية :

أ- حجرة الاطفاء (EXTINGUISHING Chamber) :

حيث يتم اطفاء الشرارة ، فعندما ينفصل الجزء المتحرك (MOVING CONTACT) عنه الجزء الثابت (Fixed Contact) يحصل فتحة للضغط في المنطقة ما بين الجزء المتحرك والجزء الثابت تعمل هذه الفتحة على إخراج الوسط العازل (زيت أو غاز) لطفاء الشرارة المتكررة مع العلم أنه ضغط الغاز في الحجرة يصل إلى (7 Bar) . السطح (5-2) يبين حجرة اطفاء القوتل الكهربائي .


ب- آلية العمل (MECHANISM) :

تعمل الآلية على تحريك الجزء المتحرك في القاطم لينفصل عن الجزء الثابت . هنالك عدة أنواع لهذه الآلية :

- الهوائية : حيث يتحرك هذا النظام من :

- 1- مضخطة (Compressor) .
- 2- اسطوانة تعمل على تخزين الغاز المضغوط (Cylinder) .
- 3- خزان زيت احتياط (Conservator) .
- 4- صمامات (Valves) .
- 5- أنابيب (Tubes) .
- 6- مكبس (Piston) .

حيث يتم ضغط الهواء داخل الاسطوانة عن طريق المضخطة وعند الفصل أو التوصيل يتم تحرير هذا الضغط وتوجيهه إلى المكبس الذي يقوم بدوره في تحريك الجزء المتحرك إما وصل أو فصل حسب الأوامر المعطى .



ج - وضعية الفتح

ب - وضعية بسيطة

أ - وضعية الإغلاق

الشكل (2-5) حجر إطفاء القوس الكهربائية في القاطعة الغازية

- هيدروليكية : يتكون هذا النظام من :

- 1- مضخة (Pump) .
 - 2- زيت هيدروليكي (Hydraulic) .
 - 3- اسطوانة فيها غاز الآذرت بالاضافة للزيت الذي يجعله تخرني الطاقة مثل الزنبرك (الامور) (Accumulator) .
 - 4- صمامات (Valves) .
 - 5- أنابيب (Tubes) .
 - 6- مكبس (Piston) .
- تعمل المضخة على ضغط الزيت الهيدروليكي والذي بدوره يضغط الزيت (الآذرت) الموهور في (المكسس) ليتم تخرني هذه الطاقة حين الحاجة إليها ففند اعطارد امر للقاطع بالفتح أو الإغلاق يوجه الزيت المضغوط إلى المكبس الذي يقوم بتحويل الجرد المتحرك داخل الزمرة عنه طريقاً ذراع توصيل .

- زنتريكية (ناضية) : يتكون هذا النظام من :

- 1- زنبرك (Spring) .
 - 2- محرك (Motor) .
- في هذا النوع يتم سثن زنبرك بواسطة محرك عند الحاجة إلى عملية الفصل أو الإغلاق يتم تحرير الزنبرك المحنون ليقوم بتحويل الجرد المتحرك ضمن غرطة الاطفاد . ويعتبر هذا النوع من أفضل الآليات المتخذة وأكثرها سوتوعمة .

ح - جسم القاطع (Body Brearers) :

- في حالة المحطات الخارجية يكون الجسم هو عارجه على عازل بورسلان ليتم عزل الأجزاء الفعالة عن الأجزاء المتوصولة بالأرض .
- وفي حالة المحطات الداخلية يكون الجسم من معدن وداخل هذا الجسم غاز العزل الذي يعزل جميع الأجزاء المكهربة عنه الأجزاء المتوصولة بالأرض وهذا يبعد أرضاً يجعل المحطات الداخلية مجتمها أقل بكتير من المحطات الخارجية .

د - العازل (Insulator Periphery) :

هناك نوعان من أنواع العزل المستعملة حالياً :

- غاز سادس فلور الكبريت (SF6) والذي يتميز بما يلي :

1- قدرته العالية على العزل ومتى في ضغط يادي الضغط الجوي.

2- قدرته على إعادة تشكيل نفسه بعد انه يقرض للشرارة التي تعمل على تحليل الغاز.

3- العمر الطويل.

4- غير سام ، لا تودد ولا رائحة له .

5- غير قابل للاشتعال بل يطفئ الشرارة .

- الزيت (OIL) :

مميزات الزيت ب : ١- قدرته على اطفاء الشرارة .

ب - لاصاقه لو هو ضغط .

ولكن تترك الكربون بعد كل عملية اطفاء يؤدي بعد زوال الحامض

لعملية تبديل الزيت .

كما انه يعمل للفولتيات المنخفضة والمخفضة .

بناءً على ما سبق من تفصيل فانه للعوازل عدة انواع :

1- من حيث مستوى الفولتية :

قواطع (0,4 KV - 6,6 KV - 11 KV - 33 KV - 230 KV - 400 KV) .

2- من حيث العزل :

- زيتية حيث يستخدم في قواطع الـ 33 KV ، وقواطع الـ 11 KV .

- غازية (غاز SF6) حيث يستخدم في قواطع (33 ÷ 400 KV) .

3- من حيث الآلية :

- هوائي (Pneumatic) .

- هيدروليكية (Hydraulic) .

- زنبركية (Spring) .

عازلات المستعزلات (ISOLATORS)

ان الهدف من استخدام المستعزلات في محطات التحويل هو

العزل المادي للجزء الذي نريد القيام بالصيانة عليه ، سواء كانت

الصيانة طارئة للمطل أم كانت صيانة دورية مبرمة في الخطة .

وعادة ما تكون المستعزلات على طرفي القاطع الآلي ويكون بينها

وبيني القاطع الآلي نظام تقاقل بحيث لا يمكن فتح المستعزلات إلا عندما

يكون القاطع مفتوحاً .

ونقسم المقولات الى قسمين من حيث الآلية :

- يدوي (Manual) .

- آلي (Motorized) .

رابعاً - محولات التيار والفولتية (CT & VT) .

٢ - محول التيار (Current Transformer) :

- يقوم هذا النوع من المحولات بتحويل التيار العالي الى تيار اقل قليلاً
جداً عادة ($5 \div 1 A$) لتتمكن من التعامل مع هذا التيار بشكل آمن
ومن أجل استخدام معدات صغيرة يمكن استعمالها .

- يتم تصنيف محولات التيار الى (Classes) وذلك حسب
الاستخدام (للحماية أم للقياس) .

- من أهم الشروط التي لا بد منها هي : أنه لا يكون دائرة مغلقة وأنه لا تفتح
أثناء عمل المحول .

- الجهة الا ابتدائية للمحول (Primary) هي عبارة عن الموصل أي
لفه واحدة بينما الجهة الثانوية (Secondary) فتتكون من
آلاف اللفات .

٣ - محول الفولتية (Voltage Transformer) :

- يقوم هذا النوع من المحولات بتحويل الفولتيات العالية

الى فولتيات قليلة جداً عادة الى $110V$ / لتتمكن من توصيلها الى

من التعامل مع هذه الفولتية بشكل آمن ، وايضاً من أجل استخدام
معدات صغيرة يمكن التعامل معها .

- من أهم الشروط التي لا بد من مراعاتها هي : أنه لا تكون دائرة مغلقة
أثناء عمل المحول .

- أنواع هذه المحولات : ١ - محولات الفولتية السعوية (CVT) .

٢ - محولات الفولتية الحثية (IVT) .

خامساً - حاذقات الصواعق (SURGE ARRESTER).

تستخدم هذه الحاذقات (مانع) الصواعق في المحطات من أجل حماية المحولات والكابلات من الصواعق الكهربائية الحادة والتي تدخل على تدوير المحطة كاملة وذلك بتدويرها للمحولات ، لذلك توضع هذه الأجهزة قبل المحولات وقبل نهاية الكابلات .

سادساً - النواقل (CONDUCTORS)

تتألف النواقل من :

1- الموصلات (Conductor Lines)
إن الموصلات المستخدمة في المحطات هي من النحاس ، أما الموصلات المستخدمة في الخطوط فهي من الألمنيوم .

2 - الكابلات (Underground Cables)
- من حيث شكل الموصل النحاسي * دائري (Circular)
* مقسّم (Segmental)

- من حيث العزل (Insulating Material)
* ورقى مغطى بالزيت .
* عجينة البولي إيثيلين .
- من حيث الحماية الخارجية (Sheath)
* كابلات نحاسية .
* كابلات ألمنيوم .
* كابلات رصاص .

* الأجهزة الثانوية والمرافقات لمحطات التحويل :

من الأجهزة الثانوية في محطات التحويل نذكر :
- نظام التحكم (RTU/SCS)
يجب تدوير عملية التحكم بالمعدات الكهربائية Relays أثناء التشغيل (المحلي - البعيد - المراجعة والاستدراك)
- أجهزة الحماية (Protection Relays)

يجب تأمين أجهزة الحماية المطلوبة لأجهزة محطة التحويل وتحديد كل دائرة وما تحتاجه له من حمايات أساسية وثنائية (Main & Backup).
 - نظام التفاضل والفتح (Interlocking & Intertrip)
 طرق التفاضل لكل حلبة ومعدة وكذلك التحكم بالفولتية من خلال (OLTC) وكذلك كيفية التشغيل ووقت التشغيل (Reactor & Capacitor Banks)

- نظام التأريض والحماية من الصواعق والذي يبين كيفية تأريض المعدات وحماية المحطة من الصواعق وكذلك حماية العاملين من الصدمات الكهربائية خلال العمل في المحطة.
 - الطابقت الكهربائية والتوصيلات.
 أي النظام بتحديد مدار الكابلات للطاقة (العالية التوتر HV و المترتبة التوتر MV) وكذلك تحديد مسارات كبلات التحكم ودراسته تحديد أقطار الطابقت لتتناسب مع العمل ونوعية الأعمال.
 - الأعمال الكهربائية المساعدة والكهروميكانيكية.
 والتي تشمل على:

- * أعمال الانارة الداخلية والخارجية.
 - * أجهزة إطفاء الحريق.
 - * أجهزة الانارة.
 - * أجهزة ونظام الاتصالات (الهاتفية - Net - الخ).
 - * أجهزة التكييف.
 - * ورشات صيانة.
 - * معدات صيانة.
- = , = , = , = , = , = , = , =